

**Budowa dwupoziomowego tarasu widokowo-rekreacyjnego w ramach projektu pn. „Witka-Smeda – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-czeskiego – etap I”**

**WYJAŚNIENIE NR 5  
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający informuje, że stosownie do przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm, zwaną dalej Pzp) przekazuje Wykonawcom treść zapytań do SIWZ wraz wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę?

**Odpowiedź nr 1:**

Tak. Zamawiający w dniu dzisiejszym umieści na stronie BIP skan pozwolenia na budowę.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający posiada zgody i uzgodnienia (wydane warunki) dla wszystkich właścicieli działek objętych projektem?

**Odpowiedź nr 2:**

Tak. Zamawiający w dniu dzisiejszym umieści je na stronie BIP.

**Pytanie nr 3:**

Czy koszty związane z obsługą archeologiczną, zgodnie z Pozwoleniem na prowadzenie badań archeologicznych nr 321/2016, są po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 3:**

Zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ na Wykonawcy ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowanie wyników tych badań.

**Pytanie nr 4:**

Czy projektant w obliczeniach przewidział wszystkie wytyczne wymienione w Decyzji RZGW nr 316/ZU/2016 z dnia 28.09.2016 r. - m.in. na wodę 1% oraz zastosowanie rozwiązań konstrukcyjno - architektonicznych oraz urządzeń chroniących konstrukcję obiektu w tym fundamenty przed uszkodzeniem w wyniku działania obciążeń dodatkowych (wyjątkowych) działających na obiekt budowlany, związanych z wystąpieniem powodzi? Jeżeli tak to proszę o wskazanie miejsca w którym te obliczenia są uwzględnione (nr opracowania, strona, punkt).

**Odpowiedź nr 4:**

Tak.

**Pytanie nr 5:**

Jeżeli Zamawiający nie posiada opinii geologicznej pod słupy drewniane to na jakiej podstawie Projektant przewidział głębokość wbicia pali drewnianych. Brak geologii pod słupami drewnianymi może spowodować niestabilność całej konstrukcji moło.

**Odpowiedź nr 5:**

Projektant wykonał dokumentację techniczną na podstawie danych z 2015r. W 2015r. zbiornik był opróżniony po powodzi. Obecnie zbiornik jest napełniony co mogło wpłynąć na warunki gruntowe. Inwestor nie posiada opinii geotechnicznej.

**Pytanie nr 6:**

Zgodnie z rysunkiem K01B aby określić długość pali żelbetowych należy wykonać badania geotechniczne. Czy koszty związane z ww. badaniami pokrywa Zamawiający czy Wykonawca?

**Odpowiedź nr 6:**

W nawiązaniu do pytania 5, koszty ponosi wykonawca.

**Pytanie nr 7:**

Jeżeli zaistnieje potrzeba wykonania badań geologicznych pod pale żelbetowe i słupy drewniane to należałoby wydłużyć termin wykonania robót o minimum 2 miesiące.

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający nie wykona we własnym zakresie badań geologicznych pod pale żelbetowe i słupy drewniane. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ma obowiązek rozpoznania geotechnicznego terenu i wykonania badań geologicznych. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia realizacji robót z tego tytułu.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający na drodze dojazdowej zmieni na czas budowy ograniczenie tonażu z 8 ton do 16 ton?

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający udostępni infrastrukturę w niezbędnym możliwym zakresie po uzgodnieniu harmonogramu robót z wykonawcą.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o określenie rodzaju materiału z jakiego maja być wykonane pale drewniane?

**Odpowiedź nr 9:**

Dąb lub Modrzew.

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o określenie rodzaju materiału i długości:

a) wkrętów do mocowania desek ryflowanych tarasów,

b) śrub do konstrukcji drewnianej (rusztu drewnianego)

**Odpowiedź nr 10:**

Projektant przyjął użyte prefabrykowanych systemów mocowania desek. Materiał i długość mocowań mają być wystarczające dla prawidłowego wykonania robót i zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania.

**Pytanie nr 11:**

Prosimy o przedstawienie przekroju przez chodnik wraz z grubościami warstw.

**Odpowiedź nr 11:**

Chodnik należy wykonać w taki sam sposób jak drogę dojazdową.

**Pytanie nr 12:**

Po powodzi w 2010 w okolicach miejsca projektowanego moła odsłoniły się pozostałości mostku i drogi czy projektant miał świadomość o tych ruinach?

**Odpowiedź nr 12:**

Z wykonanej inwentaryzacji wynika, że obiekt jest poza obszarem pozostałości przeprawy, niemniej wykonawca ma swoim zakresie roboty w gruncie w zakresie koniecznym do wykonania obiektu, w związku z tym, jeżeli podczas robót dokonane zostaną odkrycia archeologiczne, postępowanie będzie warunkowane stanowiskiem DWKZ w Jeleniej Górze.

**Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega przedłużeniu. Informuję, że powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania.**

Z poważaniem  
Wójt Gminy Zgorzelec  
Piotr Machaj

*Sprawę prowadzi:  
Rafał Nowacki  
tel. 757 721 448  
fax. 757 756 564  
pok. 9a*

